




Memorando nº 203/2021/DA/ENGENHARIA.

Goiânia, 24 de setembro de 2021.


**À Diretoria de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Goiânia**

Assunto: Visita Técnica

Em atendimento ao Memorando nº 149/2021/CPL, segue anexo, relatório de visita técnica solicitado.



Thais Villa Real
Arquiteta e Urbanista

RECEBEMOS
EM 27/09/2021




Câmara Municipal de Goiânia


Relatório de visita técnica – Pregão eletrônico nº. 11/2021

Nome da Empresa licitante/CNPJ.	Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli
Endereço fornecido pela empresa licitante como sua sede, filial ou representação para visita técnica.	Avenida C-255, n 270. QD 588 Lt 4/8, Sala 109. Jardim América. Goiânia – GO 74280-010
Nome/Endereço do local da visita, fornecido pela empresa licitante onde ela já executou manutenção.	Prefeitura Municipal de Curionópolis. Pela impossibilidade de realizar a visita técnica neste local, por motivos de logística, foi fornecido pela empresa outro local, onde se encontra em execução uma obra. Desta maneira, a visita foi feita na Escola Estadual de Brazabrantes, situada à Rua Pedro Batista da Silva Jr n 430. Centro. Brazabrantes – GO.
Nome do representante legal da empresa que acompanhou a visita	Vicente de Barros Nogueira Júnior
Itens a serem verificados na visita técnica constante do item 9.3.3, f do edital do pregão eletrônico nº. 11/2021 para verificação dos dados das declarações apresentadas - A visita será feita por equipe técnica da Câmara Municipal de Goiânia acompanhada por equipe Técnica da empresa licitante.	
1) Verificação da infraestrutura administrativa – setor de orçamentos e planejamento, compras, projetos, canteiro de obras, etc., que possibilitem a prestação dos serviços do objeto dentro dos prazos contratuais.	
Foi feita visita no endereço informado, onde se verificou a presença de infraestrutura para realização dos serviços, como computadores, impressoras, mobiliário, arquivos, etc.	
2) Verificação da infraestrutura física, máquinas e equipamentos – locais de armazenamento, estocagem, logística, etc. de materiais, equipamentos e máquinas necessários à realização dos trabalhos (inciso XXI, art. 37, CF/88).	
Durante a visita a obra, foi verificada a presença de equipamentos e ferramentas para execução dos serviços. Os funcionários estavam uniformizados e com ematerial de consumo disponível para a realização dstes.os serviços	
3) Verificação dos recursos humanos qualificados – pessoal técnico especializado necessário à execução dos serviços constantes no objeto do contrato (inciso XXI, art. 37, CF/88).	
Foi relatada pelo representante da empresa, a estrutura administrativa com pessoal para: 1) Administrativo/Financeiro – Wanessa, encontrava-se de férias no momento da vista; 2) Contabilidade – Charles, estava prestando serviços externos; 3) Orçamentos e Projetos – Vicente Eng. Civil, estava na obra no momento da visita e 4) Departamento de Compras – Letícia estava presente no momento da visita a sede e 5) Diretor e Responsável Técnico: Maximiliano- não estava presente no momento da visita.	
4) Verificação se os serviços realizados, similares aos do termo de referência, tais como: instalações de gás, hidrossanitárias, estruturas (estruturas de concreto, aço e madeira, alvenaria, pinturas, forro, etc), instalações elétricas, etc., atendem aos padrões normativos, legais, da literatura consagrada e das boas práticas correntes.	
Foi verificada a observância às normas técnicas na realização dos serviços durante a visita técnica. No momento da visita estavam sendo exucutados serviços de demolição de piso concreto, escavação e preparação de armação para execução de estrutura de concreto. Demais sistemas foram verificados através das CATs e relatórios fotográficos apresentados.	


Conclusão - OBS.: Conforme a empresa atenda os itens 1, 2, 3 e 4 acima, principalmente no que se refere às normas técnicas, leis, literatura especializada, atendimento aos termos do edital e se confirmem dados das declarações do item 9.3.3, I, será considerado que tem capacidade de executar serviços com padrão de excelência e boa prática corrente.

Após a visita técnica e análise da documentação apresentada pela empresa, verificou-se que a mesma atendeu aos itens listados acima. O Departamento de Engenharia entende a que empresa dispõe de capacidade técnica, operacional e estrutural para a execução dos serviços de manutenção da Câmara Municipal de Goiânia. Segue anexo, relatório fotográfico feito durante a visita técnica e também fornecido pela empresa da obra executada na Prefeitura Municipal de Curionópolis.

Assinatura do representante(s) da empresa licitante



Assinatura do representante(s) da Câmara municipal de Goiânia




Márcia Godinho Vieira
Arquiteta e Urbanista

☐ 20.886.469/06 CAU A119207-8

GÁVEA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
E CONSTRUÇÕES EIRELI

Av. C-255 Nº 270 Sl. 111 Gd. 118
Lt. 4/8 Edif. Centro Emp. Sebua
Nova Sulça - CEP: 74.280-010


☐ GOIÂNIA - GO ☐



Thais Alexandre Leite Villa Real
Arquiteta e Urbanista
CAU A51219-2






Fotos da visita a sede (23/09/2021)





Fotos da visita a obra (23/09/2021)





Fotos fornecidas pela empresa da obra na Prefeitura de Curionópolis

